Tipo de informe	*Misión*
Programa	*Infraestructura*
Proyecto	*Mejoras al C.E.B.G. de Boca de Toabré*
Fecha	*08/06/2017*
Comunidad	*Boca de Toabré*
Ubicación	*Corregimiento*
No. Part. MPSA	*1*
No. Part. Socios	*1*
Nombre de Part. MPSA	*René Sánchez*
Nombre de Part. Socios	*Alcibíades Ruíz*
Nombre de organización Socios	*Presidente de APAFA*
Escrito por	*René Sánchez* *Coord. Técnico de Proyecto/Programa de Infraestructura Social*
Objetivo	*Evaluación técnica a los miembros de soporte de la cubierta metálica del aula de Kínder y peritar el área destinada para actos cívicos (Juramento, saludo a la bandera y entonación del Himno Nacional)*
Beneficiarios	*65 estudiantes (48 de primaria y 17 tele básica)* *4 docentes*
Resultados	*En la evaluación realizada nos pudimos percatar de la presencia de excremento de murciélagos en el pasillo del aula de kínder y en las vigas de amarre de las columnas del pasillo y de la pared frontal del aula, ya que fueron re taqueadas y repelladas de un lado y el espacio hueco es el refugio de estos mamíferos placentarios. (IMAGEN # 1 y #2)* *Se observo agujeros en las láminas de zinc esmaltadas corrugación corriente del aula de kínder (IMAGEN # 3)* *Se observó el grado de deterioro y corrosión en las cumbreras de las estructuras de soporte del techo y carriolas. Actualmente la estructura de la cubierta metálica es sostenida por 2 puntales confeccionadas de madera por los propios padres de familia del plantel educativo.(IMÁGENES #4, #5 y #6)* *Se determinó el área y las condiciones del espacio utilizado para los actos cívicos de los días lunes (Juramento, saludo a la bandera y entonación del Himno Nacional) y de impartir la asignatura de Educ. Física –campo (IMÁGENES #7, #8 y #9)*
Acciones	*Para evitar la proliferación de murciélagos en el pasillo del aula escolar se deberá sellar el espacio hueco de las vigas de amarre de las columnas y pared frontal del salón; para ello se requerirá la colocación de una hilada de bloques de hormigón de 4" + repello liso en ambos lados señalados.* *Para resanar los agujeros en la parte de la altura de perfil de las láminas de zinc esmaltada, se deberá utilizar sella todo silbond, compuesto a base de asfalto.* *Se deberá reemplazar las estructuras de soporte del techo, las mismas se confeccionaran de carriolas galv. 2" x 6" enchapadas y soldadas con 6011. Las estructuras de soporte o caballos deberán tener Arriostramiento en la cumbrera.* *El sitio destinado para el saludo a la bandera cuenta con un área de 90 m², se ampliará 22.5 m²; es decir contarán con un espacio físico de 112.5 m², se colocará un sobre piso de hormigón de 2" de espesor para mejorar las condiciones del pavimento.*

IMAGEN # 1

IMAGEN # 2

IMAGEN # 3

IMAGEN # 4

IMAGEN # 5

IMAGEN # 6

IMAGEN # 7

IMAGEN # 8

IMAGEN # 9